

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

มีแหล่งน้ำผิวดินอยู่ในรัศมีโดยรอบสถานที่ของท่านหรือไม่ ไม่มี

มีบ่อดินตามตรวจสอบน้ำใต้ดินในสถานที่ของท่านหรือไม่ ไม่มี

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ (รัศมี 1 กิโลเมตร) มีการตรวจวัด

โดยหน่วยงาน สทพ.13 (ชลบุรี) ตรวจเมื่อวันที่ 2021-07-01

ความถี่ในการตรวจวัด ทุก 1 ปี

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่ ระบุพิกัดภูมิศาสตร์ของจุดตรวจ ดังนี้

จุดที่	latitude	longitude	หมายเหตุ
1	824638.24	1397193.24	

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินของเจ้าของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ไม่มีการตรวจ

โดยหน่วยงาน ตรวจเมื่อวันที่ 1970-01-01

ความถี่ในการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่ ระบุพิกัดภูมิศาสตร์ของจุดตรวจ ดังนี้

จุดที่	latitude	longitude	หมายเหตุ
--------	----------	-----------	----------