

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

มีแหล่งน้ำผิวดินอยู่ในรัศมีโดยรอบสถานที่ของท่านหรือไม่ มี

มีบ่อดินตามตรวจสอบน้ำใต้ดินในสถานที่ของท่านหรือไม่ มี

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ (รัศมี 1 กิโลเมตร) มีการตรวจวัด

โดยหน่วยงาน สคพ.6 ตรวจเมื่อวันที่ 2022-05-20

ความถี่ในการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่ ระบุพิกัดภูมิศาสตร์ของจุดตรวจ ดังนี้

จุดที่	latitude	longitude	หมายเหตุ
1			AT-01
2			AT-02
3			At-03

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินของเจ้าของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน มีการตรวจวัด

โดยหน่วยงาน สคพ.6 ตรวจเมื่อวันที่ 2022-05-20

ความถี่ในการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่ ระบุพิกัดภูมิศาสตร์ของจุดตรวจ ดังนี้

จุดที่	latitude	longitude	หมายเหตุ
1			AT-MW01
2			AT-MW02